

Bezvzduchové zařízení pro vodorovné značení LineLazer™ 3400

3A4590F

CS

Pro nanášení materiálů ve tvaru čar. Určeno jen k profesionálnímu používání. Pouze pro venkovní použití. Není schváleno k použití ve výbušném nebo nebezpečném prostředí.

Modely: 25M224, 25P341 (pouze model pro Čínu)

Maximální provozní tlak 22,8 MPa (228 bar, 3300 psi)




Důležité bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechna varování a pokyny v této příručce, v souvisejících příručkách a na zařízení. Důkladně se seznamte s ovládáním a řádným používáním zařízení.

Tyto pokyny uschovějte.

Související příručky:	
311254	Pistole
309250	Čerpadlo



tl30298a


Obsah

Výstrahy	3
Výběr trysky	6
Identifikace součástí	7
Postup uzemnění (pouze pro hořlavé materiály)	8
Nádoby	8
Postup uvolnění tlaku	9
Geometrie předních kol:	10
Obsluha	11
Sestavení	11
Spuštění	12
Sestava trysky a ochranného krytu RAC	14
Umístění pistole	15
Vložte pistoli	15
Namiřte pistoli	15
Šířka stříkaného pruhu	17
Nastříkání kontrolního vzorku pruhu	17
Čištění ucpaných trysek	17
Čištění	18
Doporučení k proplachování	21
Odstraňování problémů	22
Objemové čerpadlo	24
Demontáž	24
Opravte jej	24
Montáž	25
Skříň pohonu a ojnice	26
Demontáž	26
Montáž	26
Sestava pastorku / kotva spojky / spony	27
Demontáž sestavy pastorku/ kotvy spojky	27
Montáž	28
Demontáž spojky	29
Montáž svorky	29
Skříň spojky	30
Demontáž	30
Montáž	30
Motor	30
Demontáž	30
Montáž	30
Snímač regulace tlaku	31
Demontáž	31
Montáž	31
Regulace tlaku (hlavní spínač napájení)	32
Demontáž	32
Montáž	32
Potenciometr pro úpravu tlaku	33
Demontáž	33
Montáž	33
Řídící panel	33
Demontáž	33
Montáž	33
Výkres dílů	34
25M224	34
Seznam dílů – 25M224	35
Výkres dílů	36
Seznam dílů – 25M224	37
Výkres a seznam dílů – skříň pastorku	38
Díly ramena pistole	39
Sestava regulátoru tlaku / filtru	40
Seznam součástí – sestava regulátoru tlaku/filtru	41
Schéma zapojení regulátoru tlaku	42
Technické údaje	43
Návrh zákona č. 65 státu Kalifornie	44
Standardní záruka společnosti Graco	45
Informace společnosti Graco	46

Výstrahy

Následující výstrahy se týkají sestavení, používání, údržby a oprav tohoto zařízení. Symbol vykřičníku představuje obecné varování, zatímco symboly nebezpečí se týkají konkrétních rizik postupu. Když se tyto symboly objeví v textu této příručky nebo na varovných štítcích, vyhledejte si význam příslušných varování. V této příručce se mohou podle potřeby objevovat symboly nebezpečí specifické pro produkt a výstrahy neuvedené v tomto bodě.

 VÝSTRAHA	
	NEBEZPEČÍ VSTŘÍKNUTÍ POD KŮŽI Vysokotlaký proud může do těla vstříknout toxiny a způsobit vážné poranění. V případě, že ke vstříknutí dojde, okamžitě vyhledejte lékařské ošetření . <ul style="list-style-type: none"> Nemířte a nestříkejte pistoli na lidi ani zvířata. Ruce a další části těla držte mimo dosah výstupního otvoru. Nepokoušejte se například jakoukoli částí těla zastavit únik. Vždy používejte kryt trysky. Nikdy nestříkejte bez nasazeného krytu trysky. Používejte trysky značky Graco. Při čištění a výměně trysek postupujte opatrně. Pokud se tryska během stříkání ucpe, vypněte před vyjmutím trysky k čištění zařízení a uvolněte tlak podle pokynů uvedených v části Postup uvolnění tlaku. Zařízení si udržuje tlak i po vypnutí napájení. Nenechávejte zařízení bez dozoru zapnuté nebo pod tlakem. Pokud zařízení nepoužíváte nebo necháváte bez dozoru, provedte Postup vypuštění tlaku, který je také nutno provést před servisem, čištěním a demontáží součástí. Kontrolujte, zda nejsou hadice či součásti poškozené. Všechny poškozené hadice či díly vyměňte. Systém je schopen dosáhnout tlaku 3300 psi. Používejte náhradní díly a příslušenství společnosti Graco se jmenovitou hodnotou tlaku nejméně 22,8 MPa (228 bar, 3300 psi). Pokud nestříkáte, vždy zajistěte pistoli pojistkou spouště. Ověřte, zda pojistka spouště rádně funguje. Před použitím zařízení zkонтrolujte, zda jsou všechny spoje v pořádku. Naučte se jednotku rychle zastavit a uvolnit z ní tlak. Důkladně se seznamte s ovládacími prvky.
	NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU Hořlavé výparы, jako jsou výparы z rozpouštědel nebo barev na pracovišti , se mohou vznítit nebo vybuchnout. Barvy či rozpouštědla protékající zařízením mohou vyvolat jiskrový výboj statické elektřiny. Dodržování následujících pokynů pomůže zabránit vzniku požáru a výbuchu: <ul style="list-style-type: none"> Se zařízením pracujte jen v době větraných prostorách. Neplňte palivovou nádrž, dokud je motor spuštěný nebo ještě horký. Motor nejprve vypněte a nechte vychladnout. Palivo je hořlavé a při rozlití na horkou plochu se může vznítit nebo vybuchnout. Vyhnete se přítomnosti všech zdrojů vznícení; např. kontrolek, cigaret, přenosných elektrických svítilidel a plastových roušek (nebezpečí statického výboje). Všechna zařízení na pracovišti uzemněte. Podívejte se do části pokynů k uzemnění. Rozpouštědla nikdy nestříkejte ani neproplachujte pod vysokým tlakem. Na pracovišti nesmí být nečistoty včetně mj. rozpouštědel, hadrů a benzínu. Na místech s výskytem hořlavých výparů nezasouvajte nebo nevytahujte napájecí šnůry ze zásuvek ani nezapínajte nebo nevypínajte vypínače světel. Používejte pouze uzemněné hadice. Při zkoušení stříkání do nádoby přiložte pistoli k okraji uzemněné nádoby a pevně ji přitlačte. Nepoužívejte vložky do nádob, pokud nemají antistatickou úpravu nebo nejsou vodivé. Jestliže se objeví jiskření statické elektřiny nebo pokud ucítíte elektrický šok, okamžitě přestaňte zařízení používat. Nepracujte se zařízením, dokud problém neodhalíte a neopravíte. Na pracovišti musí být fungující hasicí přístroj.

 VÝSTRAHA	
 	<p>NEBEZPEČÍ NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ NESPRÁVNÝ ZPŮSOB POUŽITÍ MŮZE MÍT ZA NÁSLEDEK SMRT NEBO TĚŽKÝ ÚRAZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nepoužívejte zařízení, jste-li unaveni nebo pod vlivem léků či alkoholu. • Neprekračujte maximální pracovní tlak ani teplotu, na něž je dimenzována komponenta systému s nejnižším dimenzováním. Viz Technické údaje v příručkách všech zařízení. • Používejte kapaliny a rozpouštědla, která jsou kompatibilní se smáčenými díly zařízení. Viz Technické údaje v příručkách všech zařízení. Pročtěte si varování výrobců kapalin a rozpouštědel. Pro získání úplných informací o daném materiálu si vyžádejte bezpečnostní list (SDS) od vašeho dodavatele nebo prodejce. • Neopouštějte pracoviště, dokud je vybavení zapnuté nebo pod tlakem. • Pokud se zařízením nepracujete, vypněte je a proveděte Postup uvolnění tlaku. • Zařízení denně kontrolujte. Opotřebované nebo poškozené díly okamžitě opravte nebo vyměňte výhradně za značkové náhradní díly od výrobce zařízení. • Zařízení neměňte ani neupravujte. Změny a úpravy mohou způsobit neplatnost oficiálních schválení a potenciální bezpečnostní rizika. • Ujistěte se, že má veškeré vybavení náležité jmenovité hodnoty a je schváleno pro používání v prostředí, ve kterém je používáte. • Zařízení používejte jedině k tomu účelu, ke kterému je určeno. Informace získáte telefonicky od prodejce společnosti Graco. • Hadice a kabely veděte po trasách ležících mimo prostory s dopravou, mimo ostré hrany, pohyblivé části a horké plochy. • Nezkrucujte nebo nepřehýbejte hadice nebo nepoužívejte hadice k tomu, abyste za ně zařízení tahali. • Udržujte děti a zvířata mimo pracovní prostor. • Dodržujte všechny platné bezpečnostní předpisy.
	<p>NEBEZPEČÍ SOUVISEJÍCÍ S HLINÍKOVÝMI DÍLY POD TLAKEM</p> <p>Použití tekutin, které nejsou slučitelné s hliníkem v tlakovém zařízení, může vést k silné chemické reakci a roztržení zařízení. Nedodržení tohoto varování může vést k úmrtí, těžkému zranění či poškození majetku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nepoužívejte 1,1,1-trichloretan, metylenchlorid, jiná rozpouštědla s halogenovanými uhlovodíky ani kapaliny s obsahem těchto látek. • Nepoužívejte chlorové bělidlo. • Mnoho dalších kapalin může obsahovat chemikálie reagující s hliníkem. Otázku slučitelnosti materiálů konzultujte se svým dodavatelem.
 	<p>NEBEZPEČÍ – POHYBLIVÉ SOUČÁSTI</p> <p>Pohyblivé součásti mohou skřípnout, pořezat nebo uříznout prsty a jiné části těla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zůstávejte mimo dosah pohybujících se součástí. • Neprovozujte zařízení se sejmutymi ochrannými kryty nebo zábranami. • Zařízení, které je pod tlakem, se může uvést do provozu bez výstrahy. Před kontrolou, přesunem nebo údržbou zařízení proveděte Postup uvolnění tlaku a odpojte všechny zdroje napájení.
	<p>NEBEZPEČÍ SOUVISEJÍCÍ S OXIDEM UHELNATÝM</p> <p>Výfukové plyny obsahují jedovatý oxid uhelnatý, bezbarvý plyn bez zápachu. Vdechování oxidu uhelnatého může způsobit smrt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nepoužívejte stroj v uzavřených prostorách.
	<p>NEBEZPEČÍ JEDOVATÝCH KAPALIN NEBO VÝPARŮ</p> <p>Toxicke kapaliny nebo výparы mohou způsobit těžké zranění či smrt v případě, že dojde k jejich vystříknutí do očí nebo na kůži, vdechnutí či spolknutí.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Přečtěte si bezpečnostní list SDS a seznamte se se specifickými riziky kapalin, které používáte. • Nebezpečné kapaliny skladujte ve schválených nádobách a likvidujte je v souladu s příslušnými pokyny.

⚠ VÝSTRAHA



NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ

Povrchové plochy zařízení a kapalina, která je ohřívána, se mohou za provozu zahřát na velmi vysoké teploty. Jak zabránit závažným popáleninám:

- Nedotýkejte se horké kapaliny ani zařízení.









OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY

Na pracovišti noste vhodné ochranné pomůcky, abyste zabránili těžkým zraněním, jako je například zranění očí, ztráta sluchu, vdechnutí toxických výparů a popálení. Příklady ochranných pomůcek:


- Ochrana sluchu a zraku
- Respirátory, ochranný oděv a rukavice podle doporučení výrobce kapaliny či rozpouštědla.

Výběr trysky

	 LL5010e	 LL2750a	 LL2750a	 LL2750a	 LL2750a	 LL2750a	 LL2750a	 LL2760a
LL5213*	2 (5)					✓		
LL5215*	2 (5)						✓	
LL5217		4 (10)					✓	
LL5219		4 (10)						✓
LL5315		4 (10)				✓		
LL5317		4 (10)				✓		
LL5319		4 (10)					✓	
LL5321		4 (10)					✓	
LL5323		4 (10)				✓		
LL5325		4 (10)						✓
LL5327		4 (10)						✓
LL5329		4 (10)						✓
LL5331		4 (10)						✓
LL5333		4 (10)						✓
LL5335		4 (10)						✓
LL5355		4 (10)						✓
LL5417			6 (15)			✓		
LL5419			6 (15)			✓		
LL5421			6 (15)			✓		
LL5423			6 (15)				✓	
LL5425			6 (15)				✓	
LL5427			6 (15)				✓	
LL5429			6 (15)				✓	
LL5431			6 (15)					✓
LL5435			6 (15)					✓
LL5621				12 (30)		✓		
LL5623				12 (30)		✓		
LL5625				12 (30)		✓		
LL5627				12 (30)		✓		
LL5629				12 (30)		✓		
LL5631				12 (30)			✓	
LL5635				12 (30)			✓	
LL5639				12 (30)				✓

* Používejte filtrační sítko 100, aby se omezilo ucpávání trysky.

Identifikace součástí



ti30299a


1	Vypínač čerpadla
2	Regulátor tlaku
3	Spoušť stříkací pistole
4	Filtr
5	Manometr
6	Plnicí ventil
7	Čerpadlo
8	Pojistka spouště
9	Sytič

10	Vypínač motoru
11	Škrticí klapka
12	Vypouštěcí hadice
13	Sací trubka
14	Parkovací brzda
15	Nastavitelná rukojeť
16	Odemčení/zamčení předního kola
17	Nastavitelný držák nádoby
18	Sériové číslo

Postup uzemnění (pouze pro hořlavé materiály)



- Umístěte zařízení pro čárové značení tak, aby pneumatiky nebyly na povrchu vozovky.
- Zařízení pro čárové značení je vybaveno zemnicí svorkou. Zemnicí svorka musí být připojena k uzemněnému předmětu (například kovovému sloupku).




Nádoby

Rozpouštěla a kapaliny na bázi oleje: Dodržujte místní předpisy. Použijte pouze vodivé kovové nádoby, umístěné na uzemněném povrchu, jako je například beton.

Neumísťujte nádobu na nevodivý povrch, který přeruší svod uzemnění, jako je například papír nebo lepenka.



Kovová nádoba musí být uzemněná: Připojte k nádobě zemnicí vodič. Připojte jeden konec k nádobě a druhý konec ke skutečnému uzemnění, například vodovodní trubce.




Zajistěte vodivé spojení uzemnění při proplachování nebo uvolňování tlaku: Držte kovovou část stříkací pistole pevně u stěny uzemněné kovové nádoby. Až poté stiskněte spoušť.



Postup uvolnění tlaku




Kdykoli uvidíte tento symbol, provedte **postup uvolnění tlaku**.




Zařízení zůstává pod tlakem, dokud nedojde k ručnímu uvolnění tlaku. Abyste pomohli zabránit těžkému zranění natlakovanou kapalinou, například vstříknutí pod kůži, výstřikem kapaliny a pohyblivými částmi, postupujte podle pokynů uvedených v části **Postup uvolnění tlaku**, kdykoli přestanete stříkat a také před čištěním, kontrolou a údržbou stříkačkového zařízení.


1. Pokud používáte hořlavé materiály, provedte **postup uzemnění**.
2. Nastavte přepínač čerpadla do polohy **VYPNUTO. VYPNĚTE** motor.



3. Nastavte otáčením nejnižší tlak. Stiskem spouště pistole vypusťte tlak.



4. Zajistěte pojistku spouště. Otočte plnicí ventil směrem dolů.



5. Máte-li podezření, že jsou stříkačová pistole nebo hadice ucopané nebo že po provedení výše uvedených kroků nebyl tlak zcela uvolněn:
 - a. VELICE POMALU povolte přídržnou matici krytu trysky nebo koncovou hadicovou spojku a postupně uvolněte tlak.
 - b. Povolte přídržnou matici nebo koncovou hadicovou spojku úplně.
 - c. Odstraňte překážku z hadice nebo trysky.

DENNĚ: Zkontrolujte stav oleje v motoru a dle potřeby jej doplňte.

DENNĚ: Zkontrolujte hadici, zda není opotřebená nebo poškozená.

DENNĚ: Zkontrolujte pojistku pistole, zda správně funguje.

DENNĚ: Zkontrolujte ventil vypuštění tlaku, zda správně pracuje.

DENNĚ: Zkontrolujte stav paliva v nádrži a doplňte jej.

DENNĚ: Zkontrolujte stav kapaliny TSL v matici ucpávky výtláčného čerpadla. Dle potřeby matici naplňte. V matici musí být neustále dostatek kapaliny TSL, aby nedocházelo k hromadění kapaliny na pístní tyči a k předčasnému opotřebení ucpávek a korozi čerpadla. **PO PRVNÍCH 20 HODINÁCH PROVOZU:**

Vypusťte motorový olej a doplňte čistý olej. Správná viskozita oleje je uvedena v návodu k motoru Honda.

TÝDNĚ: Sejměte kryt vzduchového filtru motoru a vyčistěte filtrační vložku. Dle potřeby vložku vyměňte. Při používání ve velmi prašném prostředí vzduchový filtr kontrolujte a podle potřeby měňte každý den.

Náhradní filtrační vložky zakoupíte u místního prodejce společnosti HONDA.

PO KAŽDÝCH 100 HODINÁCH PROVOZU:


Vyměňte motorový olej. Správná viskozita oleje je uvedena v návodu k motoru Honda.

ZAPALOVACÍ SVÍČKA: Používejte pouze zapalovací svíčky BPR6ES (NGK) nebo W20EPR-U (NIPPONDENSO). Mezera mezi elektrodami 0,028 až 0,031 palce (0,7 až 0,8 mm). K montáži a demontáži svíčky používejte klíč na zapalovací svíčky.

Geometrie předních kol:

Přední kolo vyrovnejte následovně:

1. Uvolněte závrtý šroub (114).




2. Pro vyrovnání podle potřeby otáčejte předním kolem vpravo nebo vlevo.
3. Dotáhněte závrtý šroub (114). Zatlačte na zařízení pro čárové značení a nechte jej jet, aniž byste se jej dotýkali. Poznámka: Pokud se zařízení pro čárové značení pohybuje rovně, nebo se stáčí vpravo či vlevo. Opakujte kroky 1 a 2, dokud se zařízení pro čárové značení nebude pohybovat rovně.

Obsluha


Sestavení




- Uzemněte stříkací zařízení zemnicí svorkou.



- Matici ucpávky naplňte kapalinou TSL.




- Zkontrolujte stav motorového oleje. Viz návod k obsluze motoru Honda.




- Naplňte palivovou nádrž. Viz návod k obsluze motoru Honda. Zkontrolujte, zda jsou pneumatiky nahuštěny na správný tlak.


Spuštění




1. Proveďte postup uvolnění tlaku. **Postup uzemnění (pouze pro hořlavé materiály)**, strana 8.
2. Násosku zasuňte do uzemněné kovové proplachovací nádoby částečně naplněné proplachovacím roztokem. Spojte proplachovací nádobu drátem s dobře uzemněným bodem. Vodou ředitelnou barvu vyplachujte vodou, olejové barvy a konzervační olej vyplachujte lakovým benzínem.




3. Otočte plnicí ventil směrem dolů.



4. Otočte regulátorem tlaku proti směru hodinových ručiček na nejnižší tlak.




5. Nastavte přepínač čerpadla do polohy VYP.




6. Nastartujte motor.


- a. Otevřete palivový ventil.




- b. Zavřete sytič.




- c. Nastavte plyn na vysoké otáčky.




- d. Nastavte vypínač motoru do polohy ON (ZAP.).




- e. Zatáhněte za šňůru startérku.



- f. Po spuštění motoru otevřete sytič.




- g. Zavřete škrticí klapku.




UPOZORNĚNÍ

Nespouštějte čerpadlo bez kapaliny. Mohlo by dojít k poškození ucpávek.


7. Přepněte čerpadlo do polohy ON . Zvyšte tlak tak, aby se spustilo čerpadlo. Nechte kapalinu 15 sekund obíhat.



8. Snižte tlak, zavřete plnicí ventil. Odpojte pojistku spouště stříkací pistole.



9. Přidržte pistoli na dotek u uzemněné kovové proplachovací nádoby. Spusťte pistoli a postupně zvyšujte tlak kapaliny, dokud čerpadlo neběží hladce.






Vysokotlaký proud může do těla vstříknout toxiny a způsobit vážné poranění. Nezastavujte úniky rukou ani hadrem.

10. Zkontrolujte spojovací díly, zda nejsou netěsné.
Nezastavujte úniky rukou ani hadrem! Pokud objevíte netěsnost, okamžitě stříkací zařízení VYPNĚTE.
Postup uzemnění (pouze pro hořlavé materiály), strana 8 Netěsné spojovací díly dotáhněte. Opakujte postup **spuštění**, kroky 1–7. Pokud nedochází k úniku, spusťte pistoli, až bude soustava dokonale propláchnutá. Pokračujte krokem 8.

11. Vložte násosku do nádoby s barvou.



12. Spusťte pistoli znovu do proplachovací nádoby, dokud se neobjeví barva. Namontujte trysky RAC a ochranný kryt RAC.




Sestava trysky a ochranného krytu RAC




Abyste zabránili těžkému zranění po vstříknutí pod kůži, nedávejte při nasazování nebo snímání trysky ruku před tryskou stříkacího řízení ani kryt trysky.

Abyste předešli únikům ze stříkací trysky, dbejte na to, aby stříkací tryska a kryt trysky byly správně nainstalovány.

1. Provedte **Postup uvolnění tlaku**, strana 8.
2. Zajistěte pojistku spouště. Vložte sedlo a těsnění trysky RAC. Vložte trysku RAC.




3. Našroubujte sestavu do pistole. Dotáhněte rukou.




Umístění pistole

Vložte pistoli

1. Vložte pistoli do držáku pistole a přitlačte kryt hadice pevně k držáku sestavy. Upevněte pistoli ve svorce.





3. Přesuňte stříkací pistoli doleva/doprava.



- a. Poloha stříkací pistole vpravo: Umístěte stříkací pistoli a související součásti na pravou stranu.


Namířte pistoli

2. Přesuňte stříkací pistoli nahoru/dolů a dopředu/dozadu.




Umístění pistole


- b. **Poloha stříkací pistole vlevo:** Umístěte stříkací pistoli a související součásti na levou stranu.



5. V případě **polohy pro stříkání obloukem** umístěte stříkací pistoli na zadní stranu zařízení pro značení. Zadní poloha zlepšuje kvalitu oblouku.





4. V případě **polohy u obrubníku** umístěte stříkací pistoli pod úhlem 45°.



POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda může být stříkací pistole spuštěna a zda lze po instalaci aktivovat aretaci spouště. V případě potřeby provedte seřízení.


Šířka stříkaného pruhu

- Nastavte polohu pistole nahoru nebo dolů, a změňte tak cíšíku stříkaného pruhu. Pokud nelze dosáhnout požadované šířky, změňte trysku.




Nastříkání kontrolního vzorku pruhu

- Odjistěte pojistku spouště.




- Spusťte pistoli a nastříkejte kontrolní vzorek. Nastavte tlak tak, aby nevznikaly příliš husté okraje. Jestliže husté okraje nelze odstranit úpravou tlaku, použijte menší trysku.




Čištění ucpaných trysek




- Uvolněte spoušť. Zajistěte spoušť pistole. Otočte trysku RAC. Odjistěte pojistku a stiskem spouště odstraňte ucpání.




- Zajistěte pojistku spouště pistole a vrátěte trysku RAC do původní polohy, odjistěte pojistku spouště pistole a pokračujte ve stříkání.




Čištění




1. Provedte postup uvolnění tlaku.
Další informace naleznete v části **Postup uvolnění tlaku** na straně 8.
2. Demontujte ochranný kryt RAC a trysku RAC.




3. Odšroubujte krytku a vyjměte filtr. Smontujte zařízení bez filtru. Vyčistěte filtr.




4. Vyčistěte filtr pistole, kryt trysky RAC a trysku RAC proplachovací kapalinou. Viz **Doporučení k proplachování**, strana 21.




5. Vyjměte z nádoby s barvou násosku a ponořte ji do proplachovacího roztoku. U vodou ředitelných barev použijte k čištění vodu nebo stabilizátor čerpadla, u olejových barev použijte lakový benzín.




6. Přepněte motor do polohy **ZAP.** a spusťte jej. Přepněte čerpadlo do polohy **ZAPNUTO**.




7. Zavřete plnicí ventil.




8. Podržte pistoli u stěny nádoby na barvu.
Odpojte pojistku spouště stříkací pistole.




9. Postupně zvyšujte tlak kapaliny, dokud motor nezačne pohánět čerpadlo. Spusťte pistoli spouště a zvyšujte tlak, dokud se neobjeví proplachovací roztok.



10. Přeneste pistoli do proplachovací nádoby, namiřte pistoli do nádoby, stiskněte spoušť a systém důkladně propláchněte. Uvolněte spoušť a zapněte pojistku spouště.




11. Otevřete plnicí ventil a nechte proplachovací kapalinu obíhat 20 sekund, aby se vyčistila odtoková trubka.




UPOZORNĚNÍ

Nespouštějte čerpadlo bez kapaliny. Mohlo by dojít k poškození ucpávek.

- Zvedněte násosku nad hladinu proplachovací kapaliny a spusťte stříkací zařízení na 15 až 30 sekund, abyste vypustili kapalinu.



- Přepněte spínač čerpadla do polohy **ZAPNUTO**.
Vypněte motor.




UPOZORNĚNÍ


Pokud proplachujete zařízení vodou, neponechávejte vodu ve stříkacím zařízení dlouhou dobu. Zařízení znova propláchněte přípravkem Pump Armor a nechte ochranný roztok ve stříkacím zařízení, abyste zabránili zamrznutí či korozi a prodloužili životnost stříkacího zařízení.



- Zavřete plnicí ventil. Stiskněte spoušť pistole namířené do proplachovací nádoby a vypusťte kapalinu z hadice. Otevřete plnicí ventil.




- Vložte filtr do baňky čističe. Zkontrolujte dotažení plastové středové trubky.



- Trysku Rac, ochranný kryt Rac a ploché těsnění okartáčujte kartáčem s měkkými štětinami, címž zabráníte selhání těchto dílů v důsledku zaschlých úsad. Díly smontujte a volně namontujte na pistoli.

- Otřete stříkací zařízení, hadici a pistoli hadrem namočeným do vody nebo lakového benzínu.



Doporučení k proplachování

Pokud budete provádět následující:	Propláchněte pomocí:	Zaplavte pomocí:	Vyčistěte pomocí:	Uložte s:
Stříkejte novým stříkacím zařízením nebo takovým zařízením, které bylo uloženo	Kompatibilní rozpouštědla, například voda nebo lakový benzín	Kompatibilní barva, například vodou ředitelná nebo olejová	Kompatibilní rozpouštědla, například voda nebo lakový benzín	Lakový benzín
Stříkání vodou ředitelných barev	Teplá, mýdlová voda, pak čistá voda	Vodou ředitelná barva	Teplá, mýdlová voda, pak čistá voda	Lakový benzín
Stříkání olejových barev	Lakový benzín	Olejová barva	Lakový benzín	Lakový benzín
Záměna vodou ředitelné barvy za olejovou barvu	Teplá, mýdlová voda, pak čistá voda	Lakový benzín	Lakový benzín	Lakový benzín
Záměna olejové barvy za vodou ředitelnou barvu	Lakový benzín, mýdlová voda, pak čistá voda	Vodou ředitelná barva	Teplá, mýdlová voda, pak čistá voda	Lakový benzín
Změna odstínu, stejný základ barvy	Kompatibilní rozpouštědla, například voda nebo lakový benzín			

Odstraňování problémů



Problém	Příčina	Řešení
Motor nenastartuje	Vypínač motoru je v poloze OFF (VYP.). V motoru došel benzín. Hladina motorového oleje je nízká. Odpojená nebo poškozená zapalovací svíčka Studený motor Kohout palivové nádrže v poloze OFF (VYP.) Olej prosakuje do spalovacího prostoru.	Přepněte vypínač motoru do polohy ON (ZAP.). Naplňte nádrž. Viz návod k motoru Honda. Zkontrolujte hladinu oleje. Dle potřeby doplňte olej. Viz návod k motoru Honda. Připojte kabel zapalovací svíčky nebo zapalovací svíčku vyměňte. Použijte sytič. Přesuňte páčku do polohy ON (ZAP.). Vyměňte svíčku. 3 až 4krát zatáhněte za navíjecí spouštěč. Očistěte nebo vyměňte zapalovací svíčku. Nastartujte motor. Aby nedocházelo k prosakování oleje, udržuje stříkací zařízení vždy ve svislé poloze.
Motor pracuje, ale výtlacné čerpadlo ne.	Vypínač čerpadla je v poloze VYP. Nastavení tlaku je příliš nízké. Znečištěný kapalinový filtr (104) Tryska je ucpaná. Zaseknutí pístní tyče výtlacného čerpadla v důsledku zaschnutí barvy Opotřebená nebo poškozená ojnice Opotřebená nebo poškozená skříň pohonu Chybí elektrické napájení spojky.	Přepněte spínač čerpadla do polohy ZAP. Otočením seřizovacího knoflíku po směru hodinových ručiček nastavte vyšší tlak. Vyčistěte filtr. Strana 18. Vyčistěte trysku. Strana 17. Opravte čerpadlo. Příručka 309250. Vyměňte ojnici. Strana 24. Vyměňte skříň pohonu. Strana 24. Zkontrolujte zapojení kabeláže. Strana 32, 42. Oprava regulace referenčního tlaku. Strana 32. Viz schéma zapojení. Strana 42. Vypínač čerpadla dejte do polohy ZAP., ovládání tlaku nastavte na MAXIMUM a pak zkoušeckou zkontrolujte, zda je napětí mezi vývody řídícího panelu pro spojku. Opojte kably spojky od řídícího panelu a změřte odpornost jednotlivých vinutí spojky. Při teplotě 21 °C (70°F) musí být odpornost mezi 1,2 + 0,2 ohmů; Pokud tomu tak není, vyměňte těleso pastorku. Nechte ovládání tlaku překontrolovat u autorizovaného prodejce Graco.
	Opotřebená, poškozená nebo nesprávně umístěná spojka	Nastavte nebo vyměňte spojku. Strana 27.
	Opotřebená nebo poškozená sestava pastorku	Opravte nebo vyměňte sestavu pastorku. Strana 27.


Problém	Příčina	Řešení
Výkon čerpadla je nízký	Sítko (56) je ucpané.	Vyčistěte sítko.
	Kulička pístu (206) netěsní.	Proveďte opravu kuličky pístu. Příručka 309250.
	Ucpávky pístu jsou opotřebované nebo poškozené	Vyměňte ucpávky. Příručka 309250.
	Těsnicí kroužek (227) v čerpadle je opotřebený nebo poškozený.	Vyměňte těsnicí kroužek. Příručka 309250.
	Kulička sacího ventilu dobře netěsní.	Vyčistěte sací ventil. Příručka 309250.
	Kulička sacího ventilu je obalena materiálem	Vyčistěte sací ventil. Příručka 309250.
	Příliš nízké otáčky motoru	Nastavte více plynu.
	Opotřebená nebo poškozená spojka	Nastavte nebo vyměňte spojku. Strana 9.
	Nastavení tlaku je příliš nízké.	Nastavte vyšší tlak.
	Kapalinový filtr (104) nebo tryska jsou ucpané či znečištěné.	Vyčistěte filtr nebo uvolněte trysku.
	Velký pokles tlaku v hadici při práci s hustými materiály	Použijte hadici s větším průměrem a/nebo zmenšete celkovou délku maticy. Použití hadice o průměru 6 mm (1/4 palce) delší než 30 m (100 stop) výrazně snižuje výkonnost stříkacího zařízení. Pro optimální výkonnost použijte hadici o průměru 9 mm (3/8 palce) (minimálně 15 m / 50 stop).
Nadměrný únik barvy do maticy ucpávky hrdla	Matici ucpávky hrdla je uvolněna	Odstraňte distanční vložku maticy ucpávky hrdla. Utáhněte matici ucpávky hrdla právě tak, abyste odstranili netěsnost.
	Ucpávky hrdla jsou opotřebované nebo poškozené	Vyměňte ucpávky. Příručka 309250.
	Vytlačovací tyč je opotřebovaná nebo poškozená	Vyměňte tyč. Příručka 309250.
Kapalina vytéká z pistole	V čerpadle nebo hadici je přítomen vzduch	Zkontrolujte a dotáhněte všechna připojení kapaliny. Znovu zaplavte čerpadlo.
	Tryska je částečně ucpaná.	Vyčistěte trysku. Strana 17.
	Zásoba kapaliny je nízká nebo žádná	Doplňte kapalinu. Napiňte čerpadlo. Zásobu kapaliny často kontrolujte, aby čerpadlo nepracovalo nasucho.
Čerpadlo lze zaplavit jen obtížně	V čerpadle nebo hadici je přítomen vzduch	Zkontrolujte a dotáhněte všechna připojení kapaliny. Snižte otáčky motoru a při zaplavování nechejte čerpadlo běžet co nej pomaleji, jak je to možné.
	Sací ventil je netěsný	Vyčistěte sací ventil. Ověřte, že sedlo kuličky není poškrábané nebo opotřebované a že kulička je správně usazena. Ventil opět smontujte.
	Ucpávky čerpadla jsou opotřebené	Vyměňte ucpávky čerpadla. Příručka 309250.
	Barva je příliš hustá	Nařeďte barvu podle doporučení dodavatele.
	Příliš vysoké otáčky motoru	Před zaplavením čerpadla nastavte nejnižší možné otáčky motoru.
	Spojka při každém záběru zapíská.	Plochy se musí opotřebením vzájemně přizpůsobit. Po dni používání hluk zmizí.
Vysoké otáčky motoru při volnoběhu	Nesprávné nastavení škrticí klapky	Nastavte plyn tak, aby nezatížený motor dosahoval 3300 otáček za minutu.
	Opotřebený regulátor motoru	Vyměňte nebo opravte regulátor motoru.

Objemové čerpadlo

Demontáž




- Zastavte čerpadlo s pístní tyčí (201) v její nejnižší poloze.
- Proveděte **Postup uvolnění tlaku**, strana 9.
- Povolte dva šrouby (108) a demontujte kryt pístnice čerpadla (107).



ti30159a


- Povolte pojistnou matici úderem kladiva. Odšrouubujte čerpadlo.



Opravte jej

Pokyny pro provádění oprav čerpadla viz příručka k modelu 309250.

- Demontujte hadici (118) a sací hadici (57). Šroubovákem vytlačte; pojistnou pružinu; nahoru a vytlačte ven kolík (31).



ti30160a


Montáž



UPOZORNĚNÍ


Dojde-li k uvolnění pojistné matici čerpadla za provozu, poškodí se závity skříně ložiska a hnacího ústrojí. Pojistnou matici utahujte dle předpisu.

1. Vytáhněte pístní tyč o zobrazenou délku. Našroubujte čerpadlo, až se otvory v ojnici a pístní tyči dostanou přesně proti sobě.




ti30163a

3. Našroubujte pojistnou matici na čerpadlo až do dosednutí. Našroubujte čerpadlo do skříně pohonu, až horní závity čerpadla budou v jedné rovině s čelem skříně pohonu. Odšroubujte čerpadlo i pojistnou matici o kousek zpět, až se výstup čerpadla otočí na stranu. Utáhněte pojistnou matici rukou, pak ji poklepem maximálně 0,57kg (20uncovou) paličkou pootočte o další 1/8 až 1/4 otáčky momentem 102 N·m (75 ± 5 ft-lb). Připojte hadici (118) a sací hadici (57).




ti30162a

2. Zatlačte kolík (31) do otvoru. Zatlačte pružný pojistný kroužek do zápichu na obvodu ojnice.



ti30130a

4. Matici ucpávky naplňte kapalinou TSL až po horní okraj těsnění. Namontujte kryt pístnice čerpadla (107).



⚠ Čelo skříně pohonu

Skříň pohonu a ojnice

Demontáž



- Proveďte Postup uvolnění tlaku, strana 9.
- Demontujte šrouby (108) a přední kryt (52).
- Demontujte čerpadlo. Postupujte podle části Výtlacné čerpadlo, demontáž, strana 24.
- Odstraňte čtyři šrouby (34) ze skříně pohonu (43).

UPOZORNĚNÍ

Přítlačné podložky mohou ulpět k mazacímu tuku na vnitřní straně skříně pohonu. Neztraťte je ani nenamontujte chybně.

- Vytáhněte ojnice (29) a zlehka poklepejte na zadní dolní část skříně pohonu (43) plastovou paličkou, čímž skříň ložiska uvolníte od skříně pastorku (44). Stáhněte skříň pohonu a sestavu ojnice ze skříně pastorku.
- Zkontrolujte kliku (47) a ojnice (29), zda nejsou nadměrně opotřebovány a v případě potřeby je vyměňte.


Montáž

- Namažte celý vnitřek bronzového ložiska (C) ve skříni pohonu (43) kvalitním motorovým olejem. Horní válečkové ložisko (E) a dolní ložisko (D) uvnitř ojnice (29) namažte velkým množstvím tuku na ložiska.
- Smontujte ojnice (29) a skříň pohonu (43). Otočte ojnice do nejnižší polohy.
- Naneste mazací tuk na podložky 46, 49 a 48. Namontujte v uvedeném pořadí.
- Promážte převody 0,12 litry (0,26 pinty) mazacího tuku 110293 (dodává se se skříní pohonu). Mazací tuk naneste na převodová kola rovnoměrně.
- Očistěte styčné plochy pastorku a skříně pohonu.
- Nastavte ojnice s klikou (47) do správné polohy na polohových kolících ve skříni pohonu (43) proti otvorům ve skříni pastorku (44). Natlačte skříň pohonu na skříň pastorku nebo jej na místo naklepňte plastovou paličkou.

UPOZORNĚNÍ

NEPOUŽÍVEJTE k nastavení polohy nebo usazení skříň ložiska šrouby skříně pohonu (34). Tyto díly nasazujte na polohovací kolíky, aby nedošlo k předčasnemu opotřebení ložiska.

- Namontujte šrouby (34) do skříně pohonu.
- Namontujte čerpadlo. Postupujte podle části Výtlacné čerpadlo, montáž, strana 25.
- Instalujte přední víko (52) pomocí dvou šroubů (108).




ti30158a

1 Olej

2 Naplňte mazacím tukem na ložiska 110293

3 Utáhněte na moment 14–16,9 N·m (130–150 in-lb)



ti5990a


Sestava pastorku / kotva spojky / spony

Demontáž sestavy pastorku/ kotvy spojky


Sestava pastorku

Pokud se sestava pastorku (44) nedemontuje ze skříně spojky (45), provedte kroky 1 až 3. V opačném případě začněte krokem 4.


1. Proveďte **Postup uvolnění tlaku**, strana 9.
2. Demontujte skříň pohonu; strana 26.
3. Odpojte konektory spojky (+) a (-) od kabelového svazku pod vozíkem stříkacího zařízení.
4. Demontujte čtyři šrouby (34) a sestavu pastorku (44).



6. Demontujte čtyři šrouby (42) a pojistné podložky (35). Nainstalujte dva šrouby do otvorů se závitem v rotoru (E). Střídavým dotahováním šroubů stáhněte rotor.




7. Demontujte pojistný kroužek (44d).
8. Obraťte sestavu pastorku a poklepejte na hřídel pastorku (44c) plastovou paličkou.



5. Umístěte sestavu pastorku (44) na pracovní stůl rotorem nahoru.

Kotva spojky


9. K demontáži použijte nárazový klíč nebo zatlačte mezi kotvu spojky (39) a skřín spojky vhodný předmět tak, aby se během demontáže nepohnula hřídel motoru.
10. Demontujte čtyři šrouby (36) a pojistné podložky (35).
11. Demontujte kotvu (39).



Montáž

Kotva spojky

1. Položte na rovnou plochu pracovního stolu dva sloupečky po dvou mincích.
2. Položte kotvu (39) na dva sloupečky mincí.
3. Stiskněte střed náboje k ploše pracovního stolu.




4. Nainstalujte kotvu (39) na hnací hřídel motoru.
5. Namontujte čtyři šrouby (36) a pojistné podložky (35) a dotáhněte na moment 14 N·m (125 in-lb).

Sestava pastorku

6. Nasaděte těsnicí kroužek (44e).
7. Poklepejte na hřídel pastorku (44c) plastovou paličkou.
8. Nainstalujte pojistný prstenec (44d) zkosenou stranou nahoru.
9. Umístěte sestavu pastorku na pracovní stůl rotorem nahoru.
10. Na šrouby naneste přípravek Loctite. Namontujte čtyři šrouby (42) a pojistné podložky (35). Střídavě dotáhněte šrouby momentem 14 N·m (125 in-lb), až se rotor zajistí na místě. K montáži rotoru využijte otvory se závity.
11. Namontujte sestavu pastorku (44) se čtyřmi šrouby (18).
12. Připojte konektory spojky (+) a (-) ke kabelovému svazku.


Demontáž spojky

1. Demontujte motor. Viz také **Demontáž motoru**, strana 30.
2. Vypusťte benzín z nádrže podle návodu Honda.
3. Nakloňte motor tak, aby byla nádrž dole a vzduchový filtr nahore.
4. Povolte dva šrouby (36) na svorce (38).
5. Zatlačte šroubovák do mezery ve svorce (38) a demontujte svorku.



Montáž svorky

1. Namontujte pero (37) do drážky hřídele motoru.
2. Zaklepněte svorku (38) do hřídele motoru (A). Zachovaje rozměr uvedený v poznámce 2. Sražení musí směrovat k motoru.
3. Zkontrolujte rozměry: Umístěte pevnou rovnou ocelovou tyč (B) napříč čela skříně spojky (45). Přesným měřidlem změřte vzdálenost mezi kusem oceli a čelem svorky. Nastavte polohu svorky dle potřeby. Dotáhněte dva šrouby (36) na moment $14 \pm 1,1 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($125 \pm 10 \text{ in-lb}$).



Čelo skříně spojky

$39,37 \pm 0,25 \text{ mm}$ ($1,550 \pm 0,010 \text{ in.}$)


\triangle Dotáhněte na moment $14 \pm 1,1 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($125 \pm 10 \text{ in-lb}$).

\triangle Zkosení na tuto stranu

Skříň spojky

Demontáž

1. Demontujte svorku. Proveďte postup **Demontáž spony**, strana 29.
2. Demontujte čtyři šrouby (51) a pojistné podložky (50), které drží skříň spojky (45) na motoru.
3. Demontujte šroub (145) zpod montážní desky.
4. Stáhněte skříň spojky (45).



Montáž



1. Nasadte skříň spojky (45).
2. Namontujte čtyři závrtné šrouby (51) a pojistné podložky (56) a zajistěte skříň spojky (45) na motoru. Dotáhněte momentem 22,6 N·m (200 in-lb).
3. Namontujte šroub (145) ze spodní strany montážní desky. Dotáhněte momentem 35,2 N·m (26 ft-lb).

Motor

Demontáž

POZNÁMKA: Veškerý servis motoru musí provádět autorizovaný prodejce HONDA.

1. Demontujte **Sestavu pastorku / kotvu spojky / svorku a skříň spojky** dle postupu na stranách 27, 29 a 30.
2. Odpojte kabely, u nichž je to nutné.
3. Demontujte dvě pojistné matici (111) a šrouby (110) ze základny motoru.
4. Opatrně motor zvedněte a postavte na pracovní stůl.



Montáž

1. Opatrně motor zvedněte a postavte na vozík.
2. Namontujte dva šrouby (110) do základny motoru a zajistěte je pojistnými maticemi (111). Dotáhněte momentem 27,12 N·m (20 ft-lb).
3. Připojte kabely, které je třeba připojit.
4. Namontujte **Sestavu pastorku / kotvu spojky / svorku a skříň spojky** dle postupu na stranách 28, 29 a 30.

Snímač regulace tlaku

Demontáž

1. Demontujte dva šrouby (108) a otevřete kryt (62a).
2. Odpojte kabel převodníku (155) od řídicího panelu (62e).
3. Protáhněte konektor skrze odlehčovací pouzdro (151).
4. Demontujte převodník a těsnicí kroužek (99) ze skříně filtru (67).

Montáž

1. Namontujte těsnicí kroužek (99) a převodník (155) do tělesa filtru (67). Dotáhněte momentem 47,25–60,75 N·m (35–45 ft-lb).
2. Namontujte konektor převodníku a odlehčovací pouzdro do řídicí skříně.
3. Zapojte kabel (155) do řídicího panelu (62e).
4. Zavřete kryt (62a) a zajistěte jej dvěma šrouby (108).


Regulace tlaku (hlavní spínač napájení)

Demontáž

1. Provedte **Postup uvolnění tlaku**, strana 9.
2. Demontujte dva šrouby (108) a otevřete kryt (62a).
3. Odpojte konektor vypínače od panelu regulace tlaku.
4. Stiskněte dva výstupky na bocích vypínače (62d) a vyjměte jej z krytu.

Montáž

1. Namontujte nový vypínač (62d) tak, aby výčnělky zapadly do místa v krytu.
2. Připojte konektor vypínače (B) k panelu regulace tlaku.
3. Zavřete kryt (62a) a zajistěte jej dvěma šrouby (108).



Potenciometr pro úpravu tlaku

Demontáž

1. Demontujte dva šrouby (108) a otevřete kryt (62a).
2. Odpojte kabel potenciometru (62b) od řídicího panelu (62e).
3. Povolte stavěcí šrouby ovladače potenciometru (62c) a sejměte ovladač, matici hřídele, pojistnou podložku a potenciometr (62b).
4. Demontujte distanční vložku (62g) z potenciometru.

Montáž

1. Nainstalujte distanční vložku (62g) na potenciometr (62b).
2. Namontujte potenciometr, matici hřídele, pojistnou podložku a ovladač potenciometr (62c).
 - a. Otočte hřídel potenciometru po směru hodinových ručiček na vnitřní doraz. Sestavte ovladač potenciometru (62c) tak, aby se dotkl kolíku na krytu (62a).
 - b. Po nastavení provedeném v kroku a. dotáhněte oba stavěcí šrouby ovladače potenciometru o 1/4 až 3/8 otáčky po dosednutí na hřídel.
3. Zapojte kabel potenciometru (62b) do řídicího panelu (62e).
4. Zavřete kryt (62a) a zajistěte jej dvěma šrouby (108).

Řídicí panel

Demontáž


1. Demontujte dva šrouby (108) a otevřete kryt (62a).
2. Odpojte zemnicí kably motoru od kabelového svazku (66).
3. Odpojte na řídicím panelu (62e):
 - Kabel od potenciometru (62b)
 - Kabel od převodníku (155)
 - Kabel od vypínače (62d)
 - Kabely spojky
4. Demontujte čtyři šrouby (62f) a řídicí panel (62e).

Montáž

1. Namontujte řídicí panel (62e) s použitím čtyř šroubů (62f).
2. Připojte na řídicím panelu (62e):
 - Kabely spojky
 - Kabel od vypínače (62d)
 - Kabel od převodníku (155)
 - Kabel od potenciometru (62b)
3. Připojte zemnicí vodiče motoru.
4. Zavřete kryt (62a) a zajistěte jej dvěma šrouby (108).

Výkres dílů


25M224



Seznam dílů – 25M224

Č.	Součást	Popis	Mn.	Č.	Součást	Popis	Mn.
1	17N510	RÁM, LL	1	90	15F047	ŘÍDICÍ, skříň	1
2	119542	KOLO, malé	1	91	113665	ŠROUB, šestihranná hlava	1
3	119543	KOLO, velké	2	92	114802	VODIČ, doraz	1
4	15F127	VIDLICE, lakovaná	1	93	119554	MATICE, pojistná, nylon, nízká	4
5	119532	LOŽISKO, s přírubou	2	94	24Z284	DRŽADLO, rukojetí, LL	1
6	15E780	KOLÍK, vidlice	1	96	114271	POPRUH, hadice, obal	1
7	15E773	DISK, seřizovač	1	97	116935	ŠROUB, přírubová hlava	2
8	15E792	KOLÍK, páka	1	108	128978	ŠROUB, 8-32, šestihranná hlava s nákrúžkem	6
9	101566	MATICE, pojistná	3				
10	114682	PRUŽINA, kompresní	1	110	112960	ŠROUB, příruba; šestihr.	2
11	108471	KNOFLÍK, křídlatý	1	111	110838	MATICE, pojistná	2
13	15E748	DRŽÁK, sběrné potrubí	1	112	122669	PODLOŽKA, plochá, extra silná	1
14	287682	PÁKA, otočné kolo, včetně 26	1	114	110963	ŠROUB, přírubová hlava	3
15	108879	MOTOR, zážehový, 4,0 k	1	115	111040	MATICE, pojistná, vložka, nylock, 5/16 palce	1
	25P295	MOTOR, zážehový, 5,5 k, Honda (pouze Čína)	1	129	101550	ŠROUB, vnitřní šestihran	2
16	238049	KAPALINA, TSL, 0,118 l (4 unce)	1	130	278723	TĚSNĚNÍ, nádoba	1
18	249080	HADICE, se spojkami, 6,35 mm x 15,24 m (1/4 palce x 50 stop), nikl	1	131	15C871	KRYTKA, noha	2
			132	100731	PODLOŽKA	2	
			137	119579	VODIČ, zemnicí	1	
19	24U241	SADA, kryt nádoby	1	143	17H684	ŠTÍTEK, LL3400	1
25	108538	ŠROUB, závrtový, plochá hlava	2	144▲	194126	ŠTÍTEK, výstražný	1
26	111016	LOŽISKO, s přírubou	1	147	107257	ŠROUB, závitořezný, šestihranná hlava	1
53	194310	PÁKA, ovládací prvek	2	148	237686	VODIČ, zemnicí, sestava se svorkou	1
54	115077	NÁDOBA, plast	1	149▲	17K394	ŠTÍTEK, bezpečnostní, varovný, požár a výbuch	1
55	116139	DRŽADLO, rukojet'	2				
59	15E992	KABEL, pistole	1	150▲	16P136	ŠTÍTEK, bezpečnostní, varovný	1
60	15E993	TÁHLO, brzda	1	151	15F928	LOŽISKOVÉ POUZDRO, odlehčovací	1
62	287565	KRYT, řídicí skříň, sestava	1	153	111025	TĚSNĚNÍ, polypropylen	1
64	119563	PODLOŽKA, talířová	4	170	120151	ZÁTKA, trubka	2
65	15E996	DISTANČNÍ VLOŽKA, kolo	2	172	117727	SPONA, vodič	1
66	15E995	KABELOVÝ SVAZEK, kabeláž, ovládací	1	183▲	16W503	ŠTÍTEK, bezpečnostní, symbol uzemnění	1
72	17J407	DRŽÁK, podpěrný, pistole	1				
74	241445	KABEL, otočné kolo	1	184▲	17K392	ŠTÍTEK, bezpečnostní, varovný, vstříkování	1
81	195134	DISTANČNÍ VLOŽKA, kulička, vodicí	1		▲ 222385	ŠTÍTEK, varování, lékařské upozornění (není zobrazeno)	1
82	198891	DRŽÁK, upevňovací	1				
83	198931	LOŽISKO	1	192	24Z605	NÁPRAVA, svařenec	1
84	113961	ŠROUB, šestihranná hlava	1	194	112731	MATICE, šestihranná, s přírubou	4
85	867517	ŠROUB, šestihranná hlava, 8-16 x 3,5"	4	201	129528	PRŮCHODKA, dělená, otvor 1"	1
86	111802	ŠROUB	4				
87	111801	ŠROUB, závrtový, šestihranná hlava	4				
89	17N536	DRŽÁK, kbelík	2			▲ Náhradní tabulky Nebezpečí a Výstraha, štítky a karty jsou k dispozici zdarma.	

Výkres dílů



ti30312a

Seznam dílů – 25M224


Č.	Součást	Popis	Mn.	Č.	Součást	Popis	Mn.
20	16D576	ŠTÍTEK, Made in USA	1	48	180131	LOŽISKO, axiální	1
27	246428	ČERPADLO, výtlacné	1	49	107434	LOŽISKO, axiální	1
28	196750	PRUŽINA, pojistná	1	50	100214	PODLOŽKA, pojistná	4
29	287053	OJNICE	1	51	108842	ŠROUB, šestihranná hlava	4
30	195150	MATICE, pojistná, čerpadlo	1	52	287487	KRYT, přední, lakovaný	1
31	196762	KOLÍK, přímý	1	56	246385	SÍTKO, 7/8-14 UNF	1
33†	115099	PODLOŽKA	1	57	17M875	HADICE, sací, zahrnuje 33, 136	1
34	119426	ŠROUB, strojní, šestihranná hlava s nákrúžkem	8	68	404989	PÁSKA, stahovací	6
35*	105510	PODLOŽKA, pojistná, pružinová (s vysokou objímkou)	10	107	15B589	KRYT, pístnice čerpadla	1
36*	108803	ŠROUB, šestihranný, s vnitřním šestihranem	6	118	249149	HADICE, se spojkami, 1/4 in x 22,25 in	1
37	183401	PERO, rovnoběžné	1	136†	117559	O-KROUŽEK	2
38	193680	OBJÍMKA, hřidel	1	139	196180	POUZDRO	1
39*		KOTVA, spojka, 4 palce	1	140	16X071	TRUBKA, vypouštěcí	1
40*		NÁBOJ, kotva	1	141	196181	SPOJKA, šroubení	2
41*		ROTOR, spojka, 4 palce	1	142	17H685	ŠTÍTEK, čerpadlo LL3400	1
42*	101682	ŠROUB, vnitřní šestihran	4	145	112395	ŠROUB, přírubová hlava	1
43	287483	SKŘÍŇ, pohon, zahrnuje 34	1	146▲	290228	ŠTÍTEK, výstražný	1
44	287376	SKŘÍŇ, pastorek	1			▲ Náhradní tabulky Nebezpečí a Výstraha, štítky a karty jsou k dispozici zdarma.	
45	15E535	SKŘÍŇ, spojka, strojní	1			* Součástí sady náhradní spojky 241109	
46	116074	PODLOŽKA, přítlačná	1			† Součástí sady sací hadice 17M875	
47	287484	KLIKA, GMAX 3400, zahrnuje 46, 48, 49	1				

Výkres a seznam dílů – skříň pastorku

Ref. č. 44: Skříň pastorku


Č.	Součást	Popis	Mn.
44	287376	SKŘÍŇ PASTORKU	1
44a	287482	SADA, opravná, cívka	1
44b	105489	ČEP	2
44c*	287485	HŘÍDEL PASTORKU	1
44d*	113094	POJISTNÝ KROUŽEK, velký	1
44e*	165295	O-KROUŽEK, ucpávka	1

* Lze objednat zvlášť.



ti30133a



Díly ramena pistole



ti30316b

Ref.	Součást	Popis	Mn.	Ref.	Součást	Popis	Mn.
17	248157	PISTOLE, flex	1	72	17J407	DRŽÁK, podpěrný, pistole	1
20	15F216	DRŽÁK, pistole	1	73	119647	ŠROUB, závrtník, s vnitřním šestihranem, plochá hlava	2
20a*	15F750	OTOČNÝ OVLADAČ, držák, pistole	1	77	188135	VODÍTKO, kabel	1
20b*	15F214	PÁKA, ovládací prvek	1	156	LL5319	TRYSKA, stříkačí, pásové značení, zahrnuje 157	1
20c*	15F209	ČEP, spoušť	1		*17H720	PÁSKA, stahovací, 127 mm (5 palců)	3
20d*†	17J575	SPOJOVACÍ SOUČÁST, speciální	1	202	17J424	TYČ, výška, seřízení, sestava, zahrnuje 203, 204, 205	1
20e*	17H673	ČEP, lanko	1	203	17J139	TYČ, pistole, držák	1
20f*†	102040	MATICE, pojistná	3	204	113428	ŠROUB, strojní	3
20g*†	17J576	DISTANČNÍ VLOŽKA, speciální	1	205	108471	KNOFLÍK, křídlatý	1
21	243161	OCHRANNÝ KRYT, RAC V	1			* Součástí sady pro opravu držáku pistole 25A528	
23	24Y645	SADA, svorka	1			† Součástí sady pistole (4 prsty) 24Y991	
24	17J145	RAMENO, držák, pistole	1				
25*	15F213	DRŽÁK, lanko	1				
70	*126111	KROUŽEK, pojistný, vnější, 8 mm	1				


Sestava regulátoru tlaku / filtru



Seznam součástí – sestava regulátoru tlaku/filtru

Ref.	Součást	Popis	Mn.	Ref.	Součást	Popis	Mn.
13	15E748	DRŽÁK, sběrné potrubí	1	100*	15C972	KOLÍK, drážkovaný	1
62a	15E991	KRYT, řídící skříň	1	101*	224807	ZÁKLADNA, ventil	1
62b	256219	POTENCIOMETR	1	102*	239914	VENTIL, vypouštěcí	1
62c	116167	OTOČNÝ OVLADAČ, potenciometr	1	103*	117285	O-KROUŽEK	1
62d	116752	SPÍNAČ, kolébkový	1	104*	243984	FILTR, kapalinový	1
62e	287486	PANEL, řídící	1	105*	15C766	TRUBICE, difuzní	1
62f	113045	ŠROUB, strojní, křížový	4	106	196177	ADAPTÉR, šroubení	2
62g	198650	DISTANČNÍ VLOŽKA, hřidel	2	141	196181	SPOJKA, šroubení	1
62h	15F540	ŠTÍTEK, ovládací prvky	1	152*	15G331	TRUBKA, zátka, nerezová ocel	2
62j	15C973	TĚSNĚNÍ	1	155*	15F782	KABELOVÝ SVAZEK, převodník, zařízení pro čárové značení	1
63*	287285	KRYTKA, sběrné potrubí, zahrnuje 103, 105	1	182	804582	MĚŘIČ, tlak, kapalina	1
67*	17K166	SBĚRNÉ POTRUBÍ, filtr	1	195	124490	SPOJKA, tvaru T	1
87	111801	ŠROUB, šestistranná hlava	4	196	196179	KOTVA, koleno	1
98*	15C780	RUKOJEŤ	1				
99*	111457	O-KROUŽEK	1			* Součástí sady pro opravu filtru 24Z867	

Schéma zapojení regulátoru tlaku



ti30126a

Technické údaje

LineLazer 3400 (model 25M224)		
	USA	Metrické jednotky
Motor Honda GX120		
SAE J1995 při 3600 ot./min		4,0 koňské sily
Maximální pracovní tlak	3300 psi	22,8 MPa, 228 bar
Maximální průtok	0,75 gal./min	2,84 l/min
Maximální velikost trysky	1 pistole s tryskou 0,027 palce	
Sítka barvy na vstupu	12 mesh (893 mikrometrů) z nerezové oceli, opakovatelně použitelné	
Sítka barvy na výstupu	60 mesh (250 mikrometrů) z nerezové oceli, opakovatelně použitelné	
Rozměr přívodu čerpadla	Průměr 1,0 palce	
Rozměr výstupu kapaliny	Průměr 0,25 palce	
Hladina hluku		
Akustický výkon měřený podle normy ISO 3741	95,4 dBA	
Akustický tlak měřený podle normy ISO 3741	91,0 dBA	
Vibrace, dle normy ISO 5349		
Levá ruka	260 in/s ²	6,60 m/s ²
Pravá ruka	225 in/s ²	5,72 m/s ²
Smáčené části	nerezová ocel, PTFE, kůže, nylon, pozinkovaná a poniklovaná uhlíková ocel, karbid wolframu, chromování, UHMWPE, acetal, polyetylén,	
Rozměry (25M224)		
Hmotnost (v suchém stavu, bez obalu)	160,0 lb	72,5 kg
Výška (rukojeť dole)	39,4 palce	100,0 cm
Výška (rukojeť nahoře)	41,3 palce	104,8 cm
Délka (rukojeť dole)	66,3 palce	168,4 cm
Délka (rukojeť nahoře)	68,0 palců	172,7 cm
Šířka	26,0 in.	66 cm
Pistole		
Maximální pracovní tlak	5000 psi	345, 3,45 (bar, MPa)
Hmotnost (s tryskou a krytem)	18 uncí	510 g
Vstupní otvor	1/4 NPSM, vnější	
Maximální teplota materiálu	120°F	50°C

LineLazer 3400 (model 25P341)		
	USA	Metrické jednotky
Motor Honda GX160		
SAE J1995 při 3600 ot./min		5,5 koňské síly
Maximální pracovní tlak	3300 psi	22,8 MPa, 228 bar
Maximální průtok	0,75 gal./min	2,84 l/min
Maximální velikost trysky	1 pistole s tryskou 0,027 palce	
Sítka barvy na vstupu	12 mesh (893 mikrometrů) z nerezové oceli, opakovatelně použitelné	
Sítka barvy na výstupu	60 mesh (250 mikrometrů) z nerezové oceli, opakovatelně použitelné	
Rozměr přívodu čerpadla	Průměr 1,0 palce	
Rozměr výstupu kapaliny	Průměr 0,25 palce	
Hladina hluku		
Akustický výkon měřený podle normy ISO 3741	95,4 dBA	
Akustický tlak měřený podle normy ISO 3741	91,0 dBA	
Vibrace, dle normy ISO 5349		
Levá ruka	260 in/s ²	6,60 m/s ²
Pravá ruka	225 in/s ²	5,72 m/s ²
Smáčené části	nerezová ocel, PTFE, kůže, nylon, pozinkovaná a poniklovaná uhlíková ocel, karbid wolframu, chromování, UHMWPE, acetal, polyetylen,	
Rozměry (25M224)		
Hmotnost (v suchém stavu, bez obalu)	165,0 lb.	74,8 kg
Výška (rukoujet' dole)	39,4 palce	100,0 cm
Výška (rukoujet' nahore)	41,3 palce	104,8 cm
Délka (rukoujet' dole)	66,3 palce	168,4 cm
Délka (rukoujet' nahore)	68,0 palců	172,7 cm
Šířka	26,0 in.	66 cm
Pistole		
Maximální pracovní tlak	5000 psi	345, 3,45 (bar, MPa)
Hmotnost (s tryskou a krytem)	18 uncí	510 g
Vstupní otvor	1/4 NPSM, vnější	
Maximální teplota materiálu	120°F	50°C

Návrh zákona č. 65 státu Kalifornie

OBYVATELÉ STÁTU KALIFORNIE

 **VÝSTRAHA:** Rakovina a poškození reprodukčních orgánů – www.P65warnings.ca.gov.

Standardní záruka společnosti Graco

Společnost Graco zaručuje, že veškeré zařízení uváděné v tomto dokumentu, které společnost Graco vyrábí a nese její jméno, je bez vady na materiálu a řemeslném zpracování ke dni prodeje původnímu kupujícímu k používání. Společnost Graco po dobu dvanácti měsíců ode dne prodeje opraví nebo vymění jakoukoli součást zařízení označenou společností Graco jako vadnou, a to s výjimkou případné speciální, rozšířené nebo omezené záruky zveřejněné společností Graco. Tato záruka platí pouze v případě, že je zařízení nainstalováno, provozováno a udržováno v souladu s písemnými doporučeními společnosti Graco.

Tato záruka nekryje běžné opotřebování nebo jakoukoli poruchu, škodu či opotřebování způsobené nesprávnou instalací, nesprávným používáním, abrazí, korozí, nedostatečnou či nesprávnou údržbou, nedbalostí, nehodou, nedovolenou manipulací nebo použitím dílů, které nedodává společnost Graco, a společnost Graco v těchto případech nenese žádnou odpovědnost. Společnost Graco rovněž neponese odpovědnost za poruchy, poškození nebo opotřebování způsobené neslučitelností zařízení společnosti Graco s konstrukcemi, příslušenstvím, zařízením nebo materiály nedodanými společností Graco nebo nevhodnou konstrukcí, výrobou, instalací, provozem a údržbou konstrukcí, příslušenství, zařízení nebo materiálů nedodaných společností Graco.

Tato záruka je podmíněna tím, že zařízení s reklamovanou vadou bude na náklady odesílatele vráceno oprávněnému distributorovi společnosti Graco k ověření reklamované vady. Pokud se reklamovaná vada potvrdí, společnost Graco zdarma opraví či vymění jakékoli vadné díly. Zařízení bude na náklady odesílatele vráceno původnímu kupujícímu. Jestliže kontrola zařízení neodhalí žádnou vadu na materiálu nebo dílenském zpracování, opravy budou provedeny za přiměřenou cenu, kdy tyto poplatky mohou zahrnovat náklady na součásti, práci a přepravu.

TATO ZÁRUKA JE VÝLUČNÁ A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, NAPŘÍKLAD ZÁRUKU PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚCEL.

Jediný závazek společnosti Graco a jediný opravný prostředek kupujícího v případě porušení záruky je uveden výše. Kupující souhlasí s tím, že nebude mít k dispozici žádný jiný opravný prostředek (včetně například náhodné či následné škody z titulu ušlého zisku, ušlého prodeje, poranění osob či poškození majetku nebo jakékoli jiné náhodné či následné ztráty). Jakýkoli krok kvůli porušení záruky musí být učiněn do dvou (2) let ode dne prodeje.

SPOLEČNOST GRACO NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU A ODMÍTÁ VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚCEL V SOUVISlostI S PŘÍSLUŠENSTVÍM, VYBAVENÍM, MATERIÁLY NEBO KOMPONENTY, KTERÉ BYLY PRODÁNY SPOLEČNOSTÍ GRACO, AVŠAK NEBYLY TOUTO SPOLEČNOSTÍ VYROBENY. Na položky prodávané, ale nevyráběné společností Graco (například elektromotory, spínače, hadice atd.) se vztahuje případná záruka jejich výrobce. Společnost Graco poskytne kupujícímu přiměřenou pomoc při uplatňování jakékoli reklamace při porušení těchto záruk.

Společnost Graco nebude v žádném případě odpovědná za nepřímé, náhodné, zvláštní či následné škody vyplývající z dodání zde uvedeného zařízení společnosti Graco či z poskytnutí, fungování nebo používání jakýchkoli výrobků nebo jiného zboží prodávaného k tomuto účelu, atď už z důvodu porušení smlouvy, porušení záruky, nedbalosti společnosti Graco či jinak.

Informace společnosti Graco

Nejnovější informace o produktech společnosti Graco naleznete na adrese www.graco.com.

Informace o patentech naleznete na adrese www.graco.com/patents.

PŘI ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVKY se obracejte na svého distributora společnosti Graco, nebo zavolejte na číslo +1 800 690 2894, kde získáte informace o nejbližším distributorovi.

Všechny písemné a obrazové údaje obsažené v tomto dokumentu odpovídají nejnovějším informacím o výrobku, které jsou k dispozici v době uveřejnění. Společnost Graco si vyhrazuje právo kdykoliv provést změny bez předchozího oznámení.

Překlad původních pokynů. This manual contains Czech. MM 3A4587

Sídlo společnosti Graco: Minneapolis
Mezinárodní kanceláře: Belgie, Čína, Japonsko, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2016 Graco Inc. Všechna výrobní místa společnosti Graco jsou schválena podle normy ISO 9001.

www.graco.com

Verze F, Září 2021